

- 令和2年7月5日、球磨川の出水による堤防の被害状況を九州地方整備局、土木研究所とともに調査した。



堤防決壊箇所の調査状況(球磨川右岸56.4kp)



堤防欠損箇所の調査状況(球磨川右岸59.0kp)



特殊堤背後の洪水痕跡の調査(人吉市内)



漏水発生箇所の調査状況(八代市)